

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK000001	4	Bahçe	Otomatik Kapı	Otomatik kapı uyarı levhasının olmaması	Çarpma,Devrilme,Ezilme,Sırt kırma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	OKUL MÜDÜRÜ	Sarı zemin üzerine siyah yazıyla dikkat otomatik kapı uyarı levhasının asılması.	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	30/09/2020
759955BRK000002	5	Bahçe	Ağaçlar	Periyodik budanması gereken ağaçlar	Döküm,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Periyodik budanması gereken ağaçlar	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK000003	5	Bahçe	Direkler	Darbe emici özelliği bulunmayan spor aletleri	Ölüm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	OKUL MÜDÜRÜ	Direklerin darbe emici özellikte malzeme ile kaplanması, yıpranan ve eskiyenlerin takibini yaparak yenilenmesi	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/09/2020
759955BRK000004	3	Büro Yönetimi Atölyesi	Periyodik Bakım	Periyodik temizliği yetkili kişilerce yapılmamış baca	Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	OKUL MÜDÜRÜ	Periyodik baca temizliğini yetkili kişilere yaptırılarak belgelendirilmesi.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	25/12/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK000005	4	Güvenlik	Uyarı Levhası	Yetkili personel hariç,girilmemesi gereken yerlerde gerekli uyarıcı işaretlerin olmaması	Maddi kayıp,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	OKUL MÜDÜRÜ	Yetkisiz kişilerin girmemesi gereken yerlerin kilitli tutulması ve(kazan dairesi,temizlik odası ,çatı katı,kullanılmayan bölümler,depolar?) gerekli uyarı levhaları asılmalı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/10/2020
759955BRK000006	4	Acil Çıkışlar	Giriş-Çıkış Kapıları	Acil çıkış kapılarında kilit mekanizmasının olması	Ezilme,İzdiham,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	OKUL MÜDÜRÜ	Acil çıkış çıkış kapılarının açık bulundurulması kilitlememesi.Kapılara öğrenci kontrolünü sağlamak için sensör takılması önerilir	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	30/01/2021

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK000007	3	Bahçe	Tasarım Hataları	Bahçede bulunan çukurlar	Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	OKUL MÜDÜRÜ	Bahçede bulunan çukurlara kilit mekanizması takılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/01/2021
759955BRK000008	3	Merdivenler	Merdiven Sahanlığı	Merdivenlerde kaydırmaz bant bulunmaması	Kayma,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Merdivenlere ve gerekli olan diğer birimlere kaydırmaz bant uygulanması,yıpranan eskiyenlerin değiştirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/01/2021

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK000009	3	Bahçe	Tasarım Hataları	Düşme tehlikesi bulunan boşluk	Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	OKUL MÜDÜRÜ	Standartlara uygun korkuluk yapılması	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	31/01/2021
759955BRK000010	4	Bahçe	Elektrik Tesisatı	Uçları açık elektrik kabloları	Elektrik çarpması	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	OKUL MÜDÜRÜ	Uçları açık olan elektrik kablolarının kapatılması	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000011	4	Havalandırma Santrali ve Pano Odası	Aydınlatma	Pencere açıklığının standartlara uygun olmaması	Ölüm, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	OKUL MÜDÜRÜ	Bütün Pencere açıklığının en fazla 15cm açılacak şekilde ayarlanması, düzenli olarak kontrol edilmesi.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/09/2020
759955BRK0000013	4	Isı merkezi	Boru ve Hortum	Standart renkte olmayan doğalgaz sistemi	Yaralanma, Takılıp Düşme	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	OKUL MÜDÜRÜ	Doğal gaz sistemi borularının sarıya boyanması, yetkisiz kişilerin müdahalesini önleyici tedbirlerin alınması (Kapağının kilit altına alınması ve üzerine uyarıcı işaret konulması)	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000014	4	Isı merkezi	Boru ve Hortum	Standart renkte olmayan doğalgaz sistemi	Yanık, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	OKUL MÜDÜRÜ	Doğal gaz sistemi borularının sarıya boyanması, yetkisz kişilerin müdahalesini önleyici tedbirlerin alınması (Kapağın kilit altına alınması ve üzerine uyarıcı işaret konulması)	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	30/10/2020
759955BRK0000015	3	Asansör	Periyodik Bakım	Asansörün periyodik bakım belgesinin olmaması	Düm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	OKUL MÜDÜRÜ	Asansörün periyodik bakımının yetkili uzman personele tarafından yapılması ve belgenin düzenlenmesi. (Eğer kullanılmamaktaysa kullanılmadığına dair uyarı işareti konulmalı ve sistem kapatılmalı)	Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği	31/01/2021

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000016	3	Bahçe	Tasarım Hataları	Düşme tehlikesi bulunan boşluk	Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	OKUL MÜDÜRÜ	Standartlara uygun korkuluk yapılması	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	31/01/2021
759955BRK0000018	4	Isı merkezi	Periyodik Bakım	Kazanın/kombinin periyodik bakım belgesinin olmaması	Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	OKUL MÜDÜRÜ	Kazan/kombi tesisatının(Bütün tesisatın) yetkili uzman personel tarafından yıllık periyodik bakım ve kontrollerinin yapılarak düzenlenen belgenin asılması.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000019	4	Isı merkezi	Doğalgaz Tesisatı	Doğalgaz acil durdurma butonunun tabelasının olmaması	Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	OKUL MÜDÜRÜ	Doğalgaz acil durdurma butonu tabelasının konulması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	31/01/2021
759955BRK0000020	4	Isı merkezi	Doğalgaz Tesisatı	Kazan dairesindeki vanaların tanıtım plakalarının olmaması	Ölüm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	OKUL MÜDÜRÜ	Kazan dairesindeki vanaların tanıtım plakalarının asılması.(yanmaz malzemedten)	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK000021	3	Asansör	Uyarı Levhası	Asansörde gerekli uyarı işaretlerinin eksik olması	Ezilme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Standartlara uygun gerekli uyarı işaretlerinin konulması(deprem yangın anında kullanılmaz,asansörün taşıyacağı kişi taşıma kapasitesi,kullanım dışıdır...)	Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği	31/01/2021
759955BRK000027	5	Bahçe	Böcek-Haşere	Bahçe ve binanın ilaçlanmaması	Enfeksiyon hasatalıkları,Yaralanma,Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	OKUL MÜDÜRÜ	Okul binaları, yaz döneminde ve yarıyıl tatilinde olmak üzere yılda en az iki kere ve gereken hallerde haşerelere karşı uygun ilaçla yetkililerince ilaçlanmalıdır.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/12/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000028	5	Giriş / Fuaye	Giriş Kapısı	Yetkili personel hariç,girilmemesi gereken yerlerde gerekli uyarıcı işaretlerin olmaması	Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	OKUL MÜDÜRÜ	Yetkisiz kişilerin girmemesi gereken yerlerin kilitli tutulması ve(kazan dairesi,temizlik odası ,çatı katı,kullanılmayan bölümler,depolar?) gerekli uyarı levhaları asılmalı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/01/2021
759955BRK0000030	4	Oda	Dolap	Sınıf ve birimlerde sabitlenmemiş dolaplar	Devrilme,Ezilme,Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Deprem veya olağan zamanda devrilebilecek bütün birimlerde bulunan dolapların devrilmeyi önleyici şekilde duvara sabitlenmesi.Gevşeyen,eskiyen,çıkan bağlantılar düzenli aralıklarla kontrol edilmeli.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000031	5	Temizlik Odası / Temizlik Malzeme Deposu	Depolama	Açıkta bulunan temizlik malzemeleri		2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	OKUL MÜDÜRÜ	Sınıflarda ve okulun çeşitli birimlerinde bulunan temizlik malzemelerinin ve kimyasalların dolaplarda kilit altında tutulması.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	30/10/2020
759955BRK0000032	5	Elektrik Tesisatları Atölyesi	Zemin	Elektrik tesisatı boşlukları	Düşme, Elektrik çarpması, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	OKUL MÜDÜRÜ	Cisim ve çalışanların düşmesini engelleyecek şekilde boşlukların kapatılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/01/2021

İLİ: CANAKKALE

İLÇESİ: BİGA

KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000033	4	Merdivenler	Merdiven Boşluğu	Merdiven boşluklarında düşmelere karşı file olmaması	Ölüm, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Merdiven boşlukları için düşmeler karşı önlem olarak file uygulamasının yapılması. Trabzanlara kaymayı engelleyici aparatlar takılmalı.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/10/2020
759955BRK0000034	4	Merdivenler	Merdiven Sahanlığı	Balkon boşluklarının korkuluklarının standarttan kısa olması	Ölüm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	OKUL MÜDÜRÜ	Korkuluklar 110 cm yükseltilmeli veya file uygulansın	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000037	5	Bahçe	Araç Giriş-Çıkışları	Okul içerisine araç girişi	Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	OKUL MÜDÜRÜ	Okula araç girişinin engellenmesi veya işyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak ekildedüzenlenmeli, araçların park alanları düzenlenmeli,öğrenci oyun alanları ve yürüyüş yolları araç trafiğinden ayrılmalı	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	28/12/2020
759955BRK0000038	5	Acil Çıkışlar	Araç Giriş-Çıkışları	Acil çıkış kapısı olarak kullanılan kapıların kilitli olması	Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	OKUL MÜDÜRÜ	Acil çıkış çıkış kapılarının açık bulundurulması ve kilit mekanizmalarının sökülmesi.Kapılara öğrenci kontrolünü sağlamak için sensör takılması önerilir	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000045	5	Koridor	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Yangın uyarı sisteminin periyodik bakımının yaptırılmaması	Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Yangın uyarı algılama cihazlarının ve butonlarının bakımlarının yaptırılması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	28/12/2020
759955BRK0000046	5	Çamaşırhane	Çamaşır Makinesi	Kullanım talimatnamesi olmayan makineler ve cihazlar	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	OKUL MÜDÜRÜ	Tüm cihazlara kullanım talimatnamesi oluşturulması.Kullanacak kişilere tebliğ edilmeli.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000048	5	Çamaşırhane	Çamaşır Makinesi	Gerekli periyodik bakımları yapılmamış makineler	Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	OKUL MÜDÜRÜ	Gerekli periyodik bakımlarının yapılması periyodik bakım çizelgesinin oluşturularak asılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	30/10/2020
759955BRK0000051	5	Jeneratör Odası	Periyodik Bakım	Periyodik bakım belgesi olmayan jeneratör	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	OKUL MÜDÜRÜ	jeneratörün periyodik bakımlarının yapılması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000052	4	Merdivenler	Merdiven Boşluğu	Standarttan kısa korkuluklar	Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	OKUL MÜDÜRÜ	Korkuluklar 110 cm ye yükseltilmeli.Kaymayı engelleyici aparatlar takılmalı	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/10/2020
759955BRK0000053	3	Isı merkezi	Uyarı Levhası	Kazan ateşleyici belgesinin olmaması	Maddi kayıp,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Ateşleyici belgesinin asılması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	30/12/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000054	4	Merdivenler	Merdiven Boşluğu	Korkuluğu olmayan merdivenler	Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	OKUL MÜDÜRÜ	Standartlara uygun korkuluk yaptırılması	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	30/10/2020
759955BRK0000055	5	Isı merkezi	Kombi	Kazanın periyodik bakım belgesinin olmaması	Patlama,Ölüm,Yaralanma,Zehirlenme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	OKUL MÜDÜRÜ	Kazan/kombi tesisatının(Bütün tesisatın) yetkili uzman personel tarafından yıllık periyodik bakım ve kontrollerinin yapılarak düzenlenen belgenin asılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	28/12/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000057	5	Bahçe	Jeneratör-Trafo	Uyarı işaretleri olmayan elektrik direği	Ölüm	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	OKUL MÜDÜRÜ	Uyarı işaretlerinin asılması	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	28/12/2020
759955BRK0000060	5	Giriş Holleri	Zemin	Kapı eşiği		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Kapı eşiğinin kaldırılması,kaldırılma imkanı yoksa sarı siyah boyanması	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	08/02/2021

İli: CANAKKALE
İlçesi: BİGA
Kurum Adı: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000061	3	Derslik	Cam Yüzeyler	Çatlak Cam	Eli Kesilmesi,Kesilme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	okul müdürü	Camın değişimi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/12/2020
759955BRK0000062	3	Biyoloji Laboratuvarı	Raf	Dolabın sabitlenmemesi	Ezilme,Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Yardımcı personeller,okul müdürü,labaratuvar öğretmenleri	Dolapların duvara sabitlenmesi	İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	30/12/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000063	4	Fizik Laboratuvarı	Elektrik Tesisatı	Panoların kilitle olmaması	Elektrik çarpması,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	8	Yardımcı personeller,okul müdürü,labaratuvar öğretmenleri	Panoların kilitle tutulması	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	30/09/2020
759955BRK0000064	3	Kantin-Kafeterya	Ecza Dolabı	Acil müdahale maddeleri	Acil Müdahale Güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Kantin personeli	ecza dolabına acil müdahale malzemeleri alınması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000065	4	Yatakhane	Prizler	Elektri kprizlerinin kruması olmaması	Elektrik çarpması,Ölüm,Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü	elektrik prizlerine uygun aparatlar takılması	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	26/10/2020
759955BRK0000066	2	Yatakhane	Pencere	Gereğinden fazla açılan pencereler	Düşme,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	OKUL MÜDÜRÜ	Camların açılımlarının sınırlı hale getirilmesi için aparat takılması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/10/2020

İLİ: CANAKKALE

İLÇESİ: BİGA

KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000067	2	Acil Çıkışlar	Giriş-Çıkış Kapıları	içe açılan kapılar	Ezilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	OKUL MÜDÜRÜ	Kapı açılım yönlerinin dışa dönük olarak değiştirilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/12/2020
759955BRK0000068	2	Yatakhane	Dolap	Dolapların devrilmesi	Devrilme, Ezilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	OKUL MÜDÜRÜ	Dolapların duvara sahiplenmesi	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	30/12/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000069	2	Çamaşırhane	Çamaşır Makinesi	Çamaşır makinalarının elektrik kaçağı oluşturma ve kayma riski	Elektrik çarpması,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	OKUL MÜDÜRÜ	Makinaların sabitlenmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/12/2020
759955BRK0000070	2	Merdivenler	Trabzan	Trabzan boyunun yetersizliği nedeniyle düşme tehlikesi	Düşme,Ölüm,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	OKUL MÜDÜRÜ	Merdiven boşluğuna ağ gerilerek düşmelerin engellenmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/12/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000071	3	Öğrenci Tuvaletleri	Islak Zemin	Tuvalet ve banyoların ıslanınca kaygan hale gelmesi	Kayma,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	OKUL MÜDÜRÜ	Kaygan zemin uyarı levhası konulması,ıslak zeminlerin kurulanması,öğrenci ve çalışanların bilinçlendirilmesi	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/12/2020
759955BRK0000072	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	mesafe koruyucu önlemler	Hastalık,İş Gücü Kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	okul müdürü	zeminlere mesafe uyarıcı levhalar konulması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/09/2020

İLİ: CANAKKALE
İLÇESİ: BİGA
KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000073	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	kovid 19 bulaş riski	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	okul müdürü	Bulaş riskini azaltmaya yönelik uyarı levhaları asılması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/09/2020
759955BRK0000074	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	kovid 19 bulaş riski	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	okul müdürü	Dezenfektan ve hijyen malzemelerinin sürekli kullanılması ve tedarik edilmesi	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	16/10/2020

İLİ: CANAKKALE

İLÇESİ: BİGA

KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000075	1	Kazalar/Hastalıklar	Bildirim Yapmama	Okulda tüm alanları içerecek bir (COVID 19) risk değerlendirmesi bulunmaması		4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri	Okulda tüm alanları içerecek bir (COVID 19) risk değerlendirmesi yapılması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2020
759955BRK0000076	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Okulda enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planı hazırlanmaması	Hastalık, İş Gücü Kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri	Okulda enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planı hazırlanması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2020

İli: CANAKKALE
İlçesi: BİGA
Kurum Adı: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000077	3	Güvenlik	Ziyaretçi Prosedürü	Salgın Döneminde (COVID 19 vb.) semptomları olan kişileri tespit etmeye yönelik uygulamaların(ateş ölçer,termal kamera) yapılmaması		1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	okul hizmetlileri,okul güvenlik personeli	Salgın Döneminde (COVID 19 vb.) semptomları olan kişileri tespit etmeye yönelik uygulamaların(ateş ölçer,termal kamera) yapılması.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2020
759955BRK0000078	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Toplu Kullanım Alanlarında sosyal mesafeye göre düzenlenmemesi	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları	Toplu kullanım alanlarının kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmesi	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/10/2020

İli: CANAKKALE
İlçesi: BİGA
Kurum Adı: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000079	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Standartlara uygun maske bulundurulmaması,maske takmayan öğrenci ve personel bulunması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları	Standartlara uygun maske bulundurulması,maske takmayan öğrenci ve personele maske verilmesi	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020
759955BRK0000080	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Ortak kullanılan fotokopi,bilgisayarlar vb. ekipmanların dezenfekte edilmemesi	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları	Ortak kullanılan fotokopi,bilgisayarlar vb. ekipmanların dezenfekte edilmesi	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020

İli: CANAKKALE

İlçesi: BİGA

KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000081	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Lavabo ve tuvaletlerin uygun şekilde dezenfekte edilmemesi nedeniyle bulaş riskinin artması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları,temizlik personeli	Lavabo ve tuvaletlerin uygun şekilde dezenfekte edilmesi ve bulaş riskinin engellenmesi	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020
759955BRK0000082	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Okul girişi,Sınıflar ve koridorlara hijyen sağlayacak el antiseptiği konulmaması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları,temizlik personeli	Okul girişi,Sınıflar ve koridorlara hijyen sağlayacak el antiseptiği konulması	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020

İli: CANAKKALE
İlçesi: BİGA
Kurum Adı: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000083	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Lavabolarda el yıkama adımlarını gösteren afişlerin bulunmaması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları	Lavabolarda el yıkama adımlarını gösteren afişlerin asılması	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020
759955BRK0000084	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Kurumdaki bazı çöp kovalarının kapaklarının bulunmaması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları	Kurumdaki çöp kovalarının ağız kapalı hale getirilmesi	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020

İli: CANAKKALE
İlçesi: BİGA
Kurum Adı: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000085	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Zorunlu haller dışında okul bina ve eklentilerine öğrenci ve çalışanlar haricinde girişlerin sınırlandırılmaması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları,güvenlik personeli	Zorunlu haller dışında okul bina ve eklentilerine öğrenci ve çalışanlar haricinde girişlerin sınırlandırılması	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020
759955BRK0000086	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Okul etkinlik planında zorunlu olmayan toplu etkinliklere yer verilmesi	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,müdür yardımcıları	Okul etkinlik planında zorunlu olmayan toplu etkinliklere yer verilmemesi,aile katılımına ara verilmesi	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020

İLİ: CANAKKALE

İLÇESİ: BİGA

KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
759955BRK0000087	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Salgına bağlı öğrenci ve personel devamsızlığının yapılmaması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	okul müdürü,müdür yardımcıları	Salgına bağlı öğrenci ve personel devamsızlık takibinin düzenli olarak yapılması	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020
759955BRK0000088	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Kurum girişinde ateş ölçer cihaz veya termal kamera bulundurulmaması,ateş ölçümlerinin yapılmaması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	okul müdürü,müdür yardımcıları,güvenlik personeli	Kurum girişinde ateş ölçer cihaz veya termal kamera bulundurulması ve ateş ölçümlerinin düzenli olarak yapılması	Sağlık Bakanlığı - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	30/11/2020

İLİ: CANAKKALE

İLÇESİ: BİGA

KURUM ADI: Biga İÇDAŞ Fen Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi

Riskler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	EROL BEKÇİ		Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni	ASUMAN KAPLAN	
İş Güvenliği Uzmanı	YOK		Çalışan Temsilcisi	TANER TURKAN	
İşyeri Hekimi	YOK		Destek Elemanı 1	ÖZDEN AKMAN	
Destek Elemanı 2	EMINE EPÇİN		Destek Elemanı 3	EROL BEKÇİ	
Destek Elemanı 4	MURAT ÖZBEK		Bilgi Sahibi Çalışan 1	MİTHAT GULA	
Bilgi Sahibi Çalışan 2	MURAT DEMİRTAŞ		Bilgi Sahibi Çalışan 3	REFİK DÜNDAR	
Bilgi Sahibi Çalışan 4	DİLEK YILMAZ		Bilgi Sahibi Çalışan 5	ALİ MURAT ÖZTÜRK	
Bilgi Sahibi Çalışan 6	İHSAN SEZEN		Bilgi Sahibi Çalışan 7	SADETTİN ÖZEL	

ONAY

ŞEBNEM YILMAZ